

SEPULTURA SAN IGNACIO, 091-093




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Ignacio, 091-093.
Expediente	18-2
Director de obra	José de Goicoa, arquitecto.
Ejecutor	Francisco Eguren.
Promotor	Diego Echeverría y Gutiérrez.
Cronología	1896-01-30.
Tipología de enterramiento	Capilla.
Material	Caliza Gris y Rosa. Cancela de hierro. Bronce en remaches.
Estado de conservación	Problemas de humedades en el tejado afectando a la cornisa. No legible el registro de la titularidad del monumento.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neoclásico.
CE: Escultura	Columnas con su mitad superior acanalado. Sobre el frontón volutas con la cruz como eje de simetría. Gruesos dentellones recorriendo el interior del frontón triangular y la cornisa. Placa con el registro del titular en el friso.
CE: Vidrieras y forja	Cancela de hierro, de labor sencilla, en la fachada principal.
CE: Otros	Grafía de la titularidad acorde con el monumento.
Grado de Protección	Especial.