

SEPULTURA SAN SEBASTIÁN, 056-060




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Sebastián, 056-60.
Expediente	188-8.
Director de obra	Luis Aladrén Mendivil, arquitecto.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Viuda de Carlos Gutiérrez / Hoy de Aizpúrua Izaguirre.
Cronología	1891-02-7.
Tipología de enterramiento	Capilla. (11,31m <sup>2</sup> )
Material	Caliza. Hierro. Vidrio. Pizarra. Revestimiento pintura blanca.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Carlos Gutiérrez Lozano, ministro plenipotenciario del Salvador y Honduras. Llega a San Sebastián en 1878. Fallece en la ciudad en 1890.
CE: Arquitectura	Eclecticismo.
CE: Escultura	Entre los elementos que definen su función de monumento funerario encontramos el motivo de la hiedra con una puesta en escena cercana al modernismo. Escudo de Honduras como reconocimiento del indiano al país de acogida.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Cubierta de escama de pez en pizarra. Grafía en mármol moderna.
Grado de Protección	Especial.