

SEPULTURA SAN VICENTE, 048-054 / SAN MARTÍN




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Vicente, 048-054 / San Martín
Expediente	187-2
Director de obra	Antonio Cortázar, arquitecto.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Familias Cortázar y Echave.
Cronología	1882-02-6
Tipología de enterramiento	Tumbas. Dos losas con monumento compartido. Acotado.
Material	Mármol. Hierro.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Antonio Cortázar, arquitecto. Ramón Cortázar, arquitecto. Manuel Echave, arquitecto. José Manuel Encio, arquitecto.
CE: Arquitectura	Eclecticismo.
CE: Escultura	Sobre base cruciforme se nos presentan aquellos emblemas que nos hablan del momento de espera hasta la llegada de la resurrección o victoria por la cruz.
CE: Vidrieras y forja	Sencilla verja cercando el conjunto. Motivo de arquillos en registros y del timón en los ángulos del antepecho.
CE: Otros	Grafía acorde al estilo del monumento.
Grado de Protección	Especial.