

SEPULTURA SANTA CLARA, 050



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Clara, 050
Expediente	2313-1
Director de obra	Hijos de Marcial Aguirre
Ejecutor	Hijos de Marcial Aguirre
Promotor	Aguirre.
Cronología	1925-10-9
Tipología de enterramiento	Tumba, Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Augusto Aguirre Wittmer, arquitecto, titulado en 1903 en Barcelona. Hijo del escultor Marcial Aguirre y hermano de los marmolistas Hijos de Marcial de Aguirre. Firma muchas de la obras de sus hermanos para mausoleos. Obra modernista como Larramendi, 1 ó Larramendi 3-5.
CE: Arquitectura	Inspirado en la tendencia Simbolista.
CE: Escultura	Monumento que transmite serenidad. La atención recae en la oquedad y el rostro de Cristo que, como apunta la inscripción "Descanse en paz", ya difunto. Porta una gran corona de espinas y envuelto por el sudario.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.