

SEPULTURA SANTA CLARA, 103



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Clara, 103.
Expediente	189-7.
Director de obra	Benito Olasagasti Irigoyen, maestro de obras.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	No se especifica en el expediente.
Cronología	1895-11-11.
Tipología de enterramiento	Sencilla sepultura con desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Mármol. Caliza en la losa.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Las volutas, que venían siendo la decoración a destacar ahora, finalizando el siglo, quedan reducidas a la mínima expresión. La cruz, por el contrario, se hace más esbelta y estilizada.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.