

SEPULTURA SAN IGNACIO, 028-036/ SAN PRUDENCIO, 027-035




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Ignacio, 028-036/ San Prudencio, 027-035 Hoy propiedad de M ^a Urrestarazu de Loinaz
Expediente	187-5
Director de obra	Domingo Eceiza, maestro de obras.
Ejecutor	
Promotor	Esteban M ^a Arzac residente en Méjico. Representado por José M ^a Beitia. Indiano.
Cronología	1885-02-16.
Tipología de enterramiento	Capilla.
Material	Caliza. Vidrieras emplomadas. Hierro para la puerta.
Estado de conservación	Bueno salvo alguna erosión por humedad en el alero.
Personalidad relevante 1	Esteban, nacido en 1827 en la ciudad. Figura en febrero de 1862 entre aquellos españoles que envían carta a la reina hablando sobre las atenciones a los españoles del ministro plenipotenciario de los franceses Conde Dubois de Saligny, en los últimos acontecimientos.
CE: Arquitectura	Neoclásico.
CE: Escultura	Sobre la fugacidad del tiempo nos habla la calavera asociada al reloj de arena con alas.
CE: Vidrieras y forja	Vidrieras emplomadas, sencillas de diseño romboidal y tonalidad azul y verde. La puerta de acceso con decoración neorenacentista, fruto de una intervención posterior.
CE: Otros	En 1888 se exige que los monumentos se orienten a las calles asignadas y este no lo está. Grafía acorde con el estilo del monumento.
Grado de Protección	Especial.