

SEPULTURA SAN IGNACIO, 073-077/ SAN MARTÍN 074-078




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Ignacio, 073-077/San Martín, 074-078.
Expediente	2210-15.
Director de obra	José M ^a Múgica, maestro de obras.
Ejecutor	T. Altuna. 1893. (Así figura en una placa en la fachada)
Promotor	Manuel Otermin.
Cronología	1892-01-29.
Tipología de enterramiento	Capilla.
Material	Caliza. Vidrieras emplomadas. Hierro. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neogótico.
CE: Escultura	Austeridad ornamental. En el timpano se presenta el rostro de Cristo inscrito en un óculo ciego-lobulado, a modo de rosetón. La sencillez es mayor en su interior.
CE: Vidrieras y forja	Vidrieras emplomadas de motivos geométricos. Puerta de hierro con diseño de motivos lobulares y rosetones en consonancia con la tendencia artística de la construcción.
CE: Otros	Tejado de bloques de caliza mediante sistema de aproximación. Recurso que permite presentarnos un armónico conjunto arquitectónico. Grafía acorde al estilo artístico del conjunto.
Grado de Protección	Especial.