

SEPULTURA SAN IGNACIO, 048-054




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Ignacio, 048-054.
Expediente	189-5.
Director de obra	Manuel Echave, arquitecto.
Ejecutor	T. Altuna. 1895 (Así figura en una placa en la fachada)
Promotor	Francisco Letamendía.
Cronología	1894-06-17.
Tipología de enterramiento	Capilla. (5,22m ²)
Material	Caliza. Vidrieras emplomadas. Puerta de hierro y cristal.
Estado de conservación	Se puede apreciar problemas de humedades en la zona de la cubierta. Ningún elemento desprendido.
Personalidad relevante 1	Francisco Letamendía e Yrisarri nacido en 1844 fallecido en 1908.
CE: Arquitectura	Neomedieval.
CE: Escultura	Si bien los pilares rematan en aguja no se alargan en altura robusteciendo aún más el monumento.
CE: Vidrieras y forja	Pequeños segmentos de tonos verdes y ámbar formando una flor. En el centro, el motivo de corazón con la corona de espinas. Están bien conservadas. La puerta en hierro de arcos apuntados y motivo en rosetón.
CE: Otros	Grafía acorde al estilo del monumento. Cubierta de caliza.
Grado de Protección	Especial.