

Prentsa oharra

Nota de prensa



Finalizan los trabajos de reparación de la barandilla de Peruene

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros y ha permitido reforzar la estructura

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha finalizado los trabajos de reparación de la barandilla de Peruene, que resultó gravemente dañada tras el accidente de un camión. La actuación, ejecutada durante la pasada semana, ha permitido recuperar por completo la seguridad de este tramo y reforzar la infraestructura para mejorar su resistencia.

La intervención ha consistido en la reconstrucción de 60 metros de barandilla afectados por el impacto, así como en la revisión y reparación del tramo comprendido hasta el paso inferior de Txingurri Pasealekua. En este último se han repasado distintos puntos de soldadura y corregido varios tubos que habían quedado deformados.

Además, se han instalado cuatro nuevas separaciones con doble pata para aportar una mayor rigidez al conjunto de la estructura y aumentar su estabilidad. El coste de la actuación ha ascendido a cerca de 20.000 euros, IVA incluido.

Tras completar todos los trámites administrativos y de gestión con las compañías aseguradoras, se ha podido ejecutar la reparación y reabrir la zona en el menor plazo posible.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha destacado que "era una actuación necesaria para devolver cuanto antes las condiciones de seguridad a esta zona tras los daños ocasionados por el accidente". Asimismo, ha señalado que "además de reconstruir la parte afectada, hemos aprovechado la intervención para reforzar la estructura, mejorando su comportamiento y su durabilidad".

García ha querido poner en valor el trabajo realizado por los servicios municipales para ejecutar la reparación con la mayor agilidad posible. "Nuestro objetivo es responder con rapidez ante este tipo de incidencias para minimizar las afecciones a la ciudadanía y garantizar que los espacios públicos se mantengan en las mejores condiciones", ha afirmado.

La intervención tiene su origen en el accidente registrado el pasado 25 de mayo en la salida de la variante, junto al barrio de Herrera. En ese punto, un camión de la empresa de transporte Dachser perdió el control, abandonó la calzada e impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados. El

Prentsa oharra

Nota de prensa



suceso se saldó sin víctimas ni personas con heridas de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en un tramo donde el límite de velocidad desciende de forma significativa, pasando de los 80 km/h establecidos en la variante a los 30 km/h fijados para el vial urbano de salida.