

SEPULTURA SAN VICENTE, 029




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Vicente, 029.
Expediente	193-1.
Director de obra	Juan Muguerza, maestro de obras.
Ejecutor	D. Yturralde. (Diego)
Promotor	Lorenzo Arteaga.
Cronología	1900.
Tipología de enterramiento	Tumba. Losa sepulcral abombada. Desarrollo vertical de la cabecera. Cruz recortada.
Material	Caliza. Mármol. Bronce en remaches.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Lorenzo Arteaga y Arbillas, fue uno de aquellos contratistas de obras que pujaría por la construcción de las manzanas de los Ensanches. Creó la sociedad Arteaga y cia. Entre sus obras el Paseo Nuevo o la casa Miracruz, 27.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Se perfila la solución de cubierta del templo romano. Mensaje expresado por el símbolo Omega, sobre lo que nos espera, la muerte.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.