

SEPULTURA SAN VICENTE, 056-062 / SAN MARTÍN



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Vicente, 056-062 / San Martín.
Expediente	187-3.
Director de obra	Manuel Echave, arquitecto.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Vda. De José M ^a Santa Cruz.
Cronología	1882-01-1 Manuel Echave solicita su colocación.
Tipología de enterramiento	Urna funeraria
Material	Arenisca. Mármol. Hierro.
Estado de conservación	Bueno. Faltan remates de ángulo en la verja.
Personalidad relevante 1	José M ^a Santa Cruz fallecido en 1863 a los 68 años.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Los motivos elegidos nos hablan del tiempo de espera, iluminado éste por antorchas invertidas. Pero también tiene un mensaje para el vivo pues nos recuerda la fugacidad de la vida con el reloj de arena con alas.
CE: Vidrieras y forja	Acotado por verja sencilla de hierro. En un ángulo queda la talla en hierro de una urna con sudario.
CE: Otros	
Grado de Protección	Especial.