



IDENTIFICACION

1. CALLE / PLAZA : MAYOR 3, BILINTX
2. ZONA : LASALA, ZU2, ZE1

MANZANA:
CATASTRO:

10
227



INFORMACION

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5. SUPERF. PARCELA (m2) : | 455 | 9. SUPERF. CONSTRUIDA (m2) : | 2768 |
| 6. SUPERF. LIBRE (m2) : | | 10. ALTURA 1a. CORNISA : | 15 |
| 7. SUPERF. PLANTA BAJA (m2) : | 455 | 11. NUM. VIVIENDAS : | 11 |
| 8. NUM. PLANTAS : | S+B+3+A+A | 12. USOS : | BAJA, COMERCIAL
OTRAS, VIVIENDAS |

VALORACION

- | | |
|---------------------------------|---|
| 13. CATALOGACION : | 2a GRADO |
| 14. ELEM. PROTEGIDOS: | FACHADAS, CUBIERTA
PORTAL-ESCALERA, ORGANIZACION GENERAL |
| 15. ELEM. INADECUADOS : | PATIOS OCUPADOS
OLORES Y RUIDOS DEL BAR
FIBROCEMENTO EN CUBIERTA
ULTIMA PLANTA |
| 16. ELEM. FUERA DE ORDENACION : | |

ORDENACION

- | | | |
|---------------|-------|------------|
| RESTAURACION | 17. : | PREFERENTE |
| CONSERVACION | 18. : | PREFERENTE |
| CONSOLIDACION | 19. : | PREFERENTE |

REFORMA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 20. : | PREFERENTE |
| 21. ELEM. A CONSERVAR : | ELEM. PROTEGIDOS |
| 22. ELEM. A SUPRIMIR : | ELEM. INADECUADOS |
| 23. USOS : | |
| 24. NUM. PLANTAS : | B+3+A |
| 25. NUM. ESTIMADO
DE VIVIENDAS : | EXISTENTE |

REFORMA INTEGRAL

- | | |
|------------------------|-----------|
| 26. : | PROHIBIDO |
| 27. OCUPACION : | - |
| 28. FONDO EDIFICABLE : | - |
| 29. ALTURA CORNISA : | - |
| 30. NUM. PLANTAS : | |
| 31. NUM. VIVIENDAS : | |
| 32. USOS : | - |

SUSTITUCION

- | | |
|----------------------|-----------|
| 33. : | PROHIBIDO |
| 34. ALTURA CORNISA : | |
| 35. NUM. VIVIENDAS : | |
| 36. NUM. PLANTAS : | |

OBSERVACIONES

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 37. PARCELACION : | EXISTENTE |
| 38. ENTORNO : | ESPACIO CATALOGADO 3.GRADO |
| 39. ACTIV. PREFERENTE : | Ver Anexo III |
| 40. OTRAS : | |