
CATASTRO

CALLE/PLAZA:

Lasala 2 (1)- Mari s/n (2)

ZONA:

Boulevard - MARI



INFORMACION

SUPERF, PARCELA (m²): SUPERF. LIBRE (m²):

515 10

SUPERF. PLANTA BAJA (m²):

505

NUM. PLANTAS:

VI (b) (1) VI(b)

3.476

(2)

SUPERF. CONSTRUIDA (m²):

COTA PLANTA BAJA:

RASANTE EDIFICACION:

COTA CORNISA:

16,04 (Planta baja + semisólano) (1) 29,90

(2) 29,90

(1) 8,72 - 9,51

(2) 8,20 - 7,38

NUM. VIVIENDAS:

USOS:

Equipamiento: Gobierno Vasco

VALORACION

CATALOGACION:

2º Grado

ELEMENTOS PROTEGIDOS:

Fachadas, cubierta

ELEMENTOS INADECUADOS:

ACTUACIONES PREVISTAS:

Consolidación en su configuración actual

ORDENACION

RESTAURACION:

Preferente

INTERVENCIONES CON AMPLIACION:

CONSERVACION: CONSOLIDACION: Preferente Preferente a.- DEMOLICION PARCIAL/REFORMA: Prohibido

Ocupación:

Fondo edificable: Rasante edificación:

INTERVENCIONES SIN AMPLIACION:

a.- REEDIFICACION

Cote plante baja;

Cota comisa: Cota ático:

b.- REFORMA:

Preferente

Núm. plantes:

Elem a conservar.

Elem. protegidos

Núm. máx. viviendas:

Elem. a suprimir:

Elem. inadecuados

Usos:

Núm, plantas;

Usos;

Existentes Existentes Elem a conservar. Elem. a suprimir:

Núm. viviendas:

Existentes

SUSTITUCION:

Prohlbido

OBSERVACIONES

PARCELACION:

Existente

ENTORNO: **ACTIV. PREFERENTE:** Espacio catalogado 2º Grado

OTRAS:

g.000: Parc. de equipamiento comunitario (g.300: Centros institucionales) Zona arqueológica