



IDENTIFICACION

MANZANA:
CATASTRO:

16

193

1. CALLE / PLAZA : CONSTITUCION 15, FERMIN CALBETON 32
2. ZONA : CONSTITUCION, ZUI, ZE1



INFORMACION

- | | | | |
|--|---------------|---|-------------------------------------|
| 5. SUPERF. PARCELA (m ²) : | 266 | 9. SUPERF. CONSTRUIDA (m ²) : | 1445 |
| 6. SUPERF. LIBRE (m ²) : | 68 (soportal) | 10. ALTURA 1a. CORNISA : | |
| 7. SUPERF. PLANTA BAJA (m ²) : | 198 | 11. NUM. VIVIENDAS : | 11 |
| 8. NUM. PLANTAS : | B+e+3+b+b | 12. USOS : | BAJA, COMERCIAL
OTRAS, VIVIENDAS |

VALORACION

13. CATALOGACION : 2^o GRADO (FACHADA CONSTITUCION Y CUBIERTAS DE 1^o GRADO)
14. ELEM. PROTEGIDOS: FACHADAS, ORGANIZACION PORTAL-ESCALERA
CUBIERTAS
15. ELEM. INADECUADOS : FACHADAS DETERIORADAS
PATIOS EN MAL ESTADO Y OCUPADOS
HABITABILIDAD BUHARDILLAS
16. ELEM. FUERA DE ORDENACION :

ORDENACION

- | | | |
|---------------|-------|------------|
| RESTAURACION | 17. : | PREFERENTE |
| CONSERVACION | 18. : | PREFERENTE |
| CONSOLIDACION | 19. : | PREFERENTE |

REFORMA

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 20. : | PROHIBIDO |
| 21. ELEM. A CONSERVAR : | - |
| 22. ELEM. A SUPRIMIR : | - |
| 23. USOS : | - |
| 24. NUM. PLANTAS : | - |
| 25. NUM. ESTIMADO
DE VIVIENDAS | - |

REFORMA INTEGRAL

- | | |
|------------------------|-----------|
| 26. : | PROHIBIDO |
| 27. OCUPACION : | |
| 28. FONDO EDIFICABLE : | - |
| 29. ALTURA CORNISA : | -- |
| 30. NUM. PLANTAS : | |
| 31. NUM. VIVIENDAS : | |
| 32. USOS : | - |

SUSTITUCION

- | | |
|----------------------|-----------|
| 33. : | PROHIBIDO |
| 34. ALTURA CORNISA : | |
| 35. NUM. VIVIENDAS : | |
| 36. NUM. PLANTAS : | |

OBSERVACIONES

37. PARCELACION : EXISTENTE
38. ENTORNO : ESPACIO CATALOGADO I GRADO
39. ACTIV. PREFERENTE : Ver Anexo III
40. OTRAS : MONUMENTO HISTORICO
CONDICION PARTICULAR DE ORDENACION No.3