



IDENTIFICACION

MANZANA
CATASTRO:

18

140

1. CALLE / PLAZA : MAYOR 9
2. ZONA : CONSTITUCION, ZUI, ZE2



INFORMACION

- | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|
| 5. SUPERF. PARCELA (m ²) : | 257 | 9. SUPERF. CONSTRUIDA (m ²) : | 1718 |
| 6. SUPERF. LIBRE (m ²) : | 25 | 10. ALTURA 1a. CORNISA : | |
| 7. SUPERF. PLANTA BAJA (m ²) : | 232 | 11. NUM. VIVIENDAS : | 12 |
| 8. NUM. PLANTAS : | S+B+3+2A+b | 12. USOS : | BAJA, COMERCIAL
OTRAS, VIVIENDAS |

VALORACION

- | | |
|---------------------------------|---|
| 13. CATALOGACION : | 3. GRADO |
| 14. ELEM. PROTEGIDOS: | - |
| 15. ELEM. INADECUADOS : | FACHADA DETERIORADA
PORTAL PINTADO
ESCALERA EN MAL ESTADO
CUBIERTA PLANA |
| 16. ELEM. FUERA DE ORDENACION : | |

ORDENACION

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| RESTAURACION | 17. : PREFERENTE | REFORMA INTEGRAL | |
| CONSERVACION | 18. : PREFERENTE | 26. : PREFERENTE | |
| CONSOLIDACION | 19. : PREFERENTE | 27. OCUPACION : | Art.66-1 |
| REFORMA | | 28. FONDO EDIFICABLE : | Art.66-1 |
| 20. : PREFERENTE | | 29. ALTURA CORNISA : | 13,30 |
| 21. ELEM. A CONSERVAR : | COMPOSICION DE FACHADA | 30. NUM. PLANTAS : | S+B+3+b |
| 22. ELEM. A SUPRIMIR : | ELEM. INADECUADOS | 31. NUM. VIVIENDAS : | 8 |
| 23. USOS : | | 32. USOS : | ZUI(resident.) |
| 24. NUM. PLANTAS : | EXISTENTES | SUSTITUCION | |
| 25. NUM. ESTIMADO
DE VIVIENDAS : | 12 | 33. : PROHIBIDO | |
| | | 34. ALTURA CORNISA | |
| | | 35. NUM. VIVIENDAS | |
| | | 36. NUM. PLANTAS : | |

OBSERVACIONES

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 37. PARCELACION : | EXISTENTE |
| 38. ENTORNO : | ESPACIO CATALOGADO 3 GRADO |
| 39. ACTIV PREFERENTE : | Ver Anexo III |
| 40. OTRAS | |