


CASERIO KATXOLA-BERRI
GRADO A**PARAISO 22**

Autor y fecha desconocido.

Descripción.

Caserío desmontado y reconstruido doscientos metros al norte de su ubicación original en la loma de Oriamendi. De reducida planta, su ocupación no llega a los 200 m², se compone de planta baja, primera y un bajo cubierta a dos aguas. Su estructura se divide en tres crujías perpendiculares a la fachada principal con cuatro vanos desiguales debido a la diferencia de usos entre la parte anterior dedicada a vivienda y la posterior para las actividades agropecuarias. Éste área posterior del caserío está ocupada por el lagar, desde el bajo cubierta destinado al almacén de la manzana, en la primera planta se encuentra la prensa y en la planta baja la recogida del mosto. Sus muros son de mampostería revocada con sillares en recercados de huecos y encadenados de esquina, entre los que destacan los flancos de la fachada principal con muros adelantados para cortavientos. Los dos niveles superiores de la fachada principal están contruidos con un entramado de madera.

Régimen de protección.

- * Régimen general.
El asociado a su integración en el grado A de protección de este Plan Especial.
- * Régimen específico.
El derivado de su Calificación como Bien Cultural con la categoría de Monumento por Decreto 169/1996 de 9 de Julio (B.O.P.V. nº 141 de 23-07-96)
- * Entorno afectado: el delimitado en el citado Decreto.