



**EDIFICIO RESIDENCIAL**  
GRADO B**SAN MARTÍN 6**

Francisco Urcola, 1893.

**Descripción**

Edificio en esquina con semisótano, entresuelo, tres plantas altas de origen más dos levantes de 1933, el primero apenas retranqueado, y el segundo a modo de bajocubierta con buhardillas. Fachada de sillería con zócalo de granito, almohadillado de sillería en la entreplanta y planta primera, con pilastras almohadilladas marcando el ritmo de fachada. Miradores de hormigón en chafalán de esquina y huecos laterales extremos (también de 1933). En planta baja, se proyectaba un acceso directo al piso principal, que ha sido modificado y convertido en un local, rasgándose además otro hueco para dar acceso directo al entresuelo (inicialmente previsto como viviendas y hoy utilizado como locales)

**Régimen de protección específico del Grado B**

- 1- Elementos o partes de la fachada excluidos de la protección: Levante en bajocubierta (5ª)
- 2- Elementos o partes de la fachada permanentes: Elementos en sillería y elementos moldeados.
- 3- Restricciones particulares de intervención: Se conservarán sin modificaciones el portal y todos sus elementos originales.
- 4- Restituciones obligadas: Configuración de hueco izquierdo a calle Getaria, revestimiento y elementos superpuestos.