


CASERIO PORTUETXE
GRADO C

PORTUETXE 43



Autor y fecha desconocidos.

Descripción.

Caserío hundido entre edificios de oficinas con una importante ruptura de escala y bajo la rasante de aquellos. La fachada principal es la imagen más importante con entramado de madera y tramos revocados. Las otras tres fachadas apenas emergen respecto del entorno, incluso la fachada lateral izquierda es un semisótano oculto bajo el parking.

Régimen de protección.

- 1.- Régimen general.
El asociado a su integración en el grado C de protección de este Plan Especial.
- 2.- Régimen específico.
 - A.- Elementos o partes exteriores excluidos de la protección: no.
 - B.- Elementos o partes de la fachada permanentes: entramado y carpintería de madera.
 - C.- Restricciones particulares de intervención: se mantendrá su volumen actual, sin que se autoricen levantes.
 - D.- Restituciones obligadas: no.