

CASERIO BERA BERA
GRADO C

BERABERA, PS DE 82



Autor y fecha desconocidos.

Descripción.

Caserío con planta baja, primera y bajo cubierta con fachadas construidas con una mampostería pintada incluso en la fachada principal. Uno de sus dos faldones de cubierta, con tornapuntas de madera, prolonga su plano inclinado hasta la planta baja, cobijando el acceso de un arco apuntado realizado con dovelas. También existen sillares en los recercados de planta baja y primera.

Régimen de protección.

- 1.- Régimen general.
El asociado a su integración en el grado C de protección de este Plan Especial.
- 2.- Régimen específico.
 - A.- Elementos o partes excluidos de la protección: no.
 - B.- Elementos o partes de la fachada permanentes: elementos de sillería.
 - C.- Restricciones particulares de intervención: no se autorizan levantes.
 - D.- Restituciones obligadas: no.