CASERIO TOMASENEA — DARIETA, CM DE 6

GRADO D



Autor y fecha desconocidos.

Descripción.
Tras un largo período en situación de ruina, fue reformado íntegramente mediante obras ejecutadas en los años 2004 y 2005. Las fachadas son de mampostería en las partes conservadas de las mismas. Los sillares aparecen en los recercados, dinteles y alféizares.

Régimen de protección.

1.- Régimen general.
El asociado a su integración en el grado D de protección de este Plan Especial.

2.- Régimen específico.
- A.- Elementos o partes exteriores excluidos de la protección: las partes renovadas del exterior de la edificación, en las que no se ha mantenido la fachada de mampostería
- B.- Elementos o partes de la fachada permanentes: elementos de sillería.
- C.- Otros criterios particulares de intervención: no se autorizan ampliaciones.