


CASA CONSISTORIAL DE ALTZA
GRADO D

SAN MARCIAL PZ DE 4



Autor y fecha desconocidos.
(No hay expediente en el Archivo Municipal)

Descripción.

Consta de planta baja, primera y bajo cubierta, el edificio ha sido reformado y su cubierta de madera se ha reconstruido. También su entorno, por lo que ha quedado bajo la rasante de la acera en su fachada principal. Esta fachada dispone de elementos de sillería en los recercados y en las impostas. Destaca también su balcón corrido en cuya herrería figura la fecha de 1889 así como el reloj solar dibujado en un sillar del encadenado. Las superficies están revocadas y pintadas.

Régimen de protección.

- 1.- Régimen general.
El asociado a su integración en el grado D de protección de este Plan Especial.
- 2.- Régimen específico.
 - A.- Elementos o partes exteriores excluidos de la protección: no.
 - B.- Elementos o partes de la fachada permanentes: elementos de sillería.
 - C.- Otros criterios particulares de intervención: no se autorizan levantes.