

SEPULTURA SAN MARTÍN, 038-042




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Martín, 038-042.
Expediente	188-8.
Director de obra	José M ^a Múgica, maestro de obras.
Ejecutor	Tomás Altuna, marmolista.
Promotor	Liborio Rameny.
Cronología	1891-07-28.
Tipología de enterramiento	Capilla. (6.63m ²)
Material	Arenisca. Hierro en puerta de acceso. Caliza en la cubierta. Cristal transparente en la puerta. Caliza en la cubierta.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neomedieval.
CE: Escultura	Dos seres fabulosos de fauces abiertas vigilan en los ángulos de la cornisa. Motivo de vegetación acerolada. Sencilla cruz sobre el alto piñón, éste recuerda a construcciones flamencas del Medioevo.
CE: Vidrieras y forja	Puerta con trabajo de herrería acorde al estilo de la capilla. Cristal transparente.
CE: Otros	En su interior la imagen de la Fe: Figura femenina con venda en los ojos y portadora de la cruz. No se aprecia firma.
Grado de Protección	Especial.