

SEPULTURA SAN MARTÍN, 054



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Martín, 054.
Expediente	No localizado.
Director de obra	
Ejecutor	No aparece firma en el monumento.
Promotor	Herederos de Teresa Yarza.
Cronología	C.1900.
Tipología de enterramiento	Tumba. Losa sepulcral en escaso levante. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol. Bronce de remaches.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Baldomero Anabitarte. Autor de la obra Gestión del Municipio de San Sebastián Gestión Municipal de San Sebastián entre 1894-1900 y1901-1925.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Se ha esbozado el perfil de templo clásico. La losa sepulcral presenta una inapreciable talla de una cruz.Cruz desornamentada señalando la sepultura. Grabado suave de una corona laureada, simbolizando el triunfo sobre la muerte.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Borrándose el registro de la propiedad. Falta un remache de cuatro.
Grado de Protección	Básico.