

SEPULTURA SAN MARTÍN, 097-099



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Martín, 097-099.
Expediente	189-7.
Director de obra	Juan Muguerza, maestro de obras.
Ejecutor	T. Altuna. 1895. (placa en fachada)
Promotor	Hijos de J.J. Irastorza (expediente Javier Irastorza) / Solicita Tomás Altuna
Cronología	1895-06-7
Tipología de enterramiento	Capilla. (13,80m <sup>2</sup> )
Material	Caliza. Mármol. Hierro y cristal transparente para el acceso. Cristal transparente en vanos.
Estado de conservación	Bueno. Posiblemente en origen tuviera vidrieras emplomas en vanos.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neogótico.
CE: Escultura	Austeridad ornamental.
CE: Vidrieras y forja	Vidrieras sencillas. Puerta en hierro que sigue el modelo arquitectónico dominante, el gótico.
CE: Otros	Cubierta caliza. Cartela repujada de mármol para el registro del propietario de inspiración barroca,
Grado de Protección	Especial.