

SEPULTURA SAN MARTÍN, 130




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Martín, 130.
Expediente	192-5.
Director de obra	Domingo Eceiza, maestro de obras.
Ejecutor	Altuna.
Promotor	Viuda de Lloret / Solicita Tomás Altuna.
Cronología	1908-02-13.
Tipología de enterramiento	Tumba. Losa cierra en escaso levante. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol. Bronce remaches y argollas pintadas.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Eugenio Lloret, fallecido en 1906. En el año 1898 figura al frente de una empresa funeraria en la calle San Marcial, 22.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Grupo escultórico de mujer en actitud resignada y reflexiva. Sobre sus rodillas una corona floral, imagen de duelo. Idea cercana a la temática de la Virgen Dolorosa.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.