

SEPULTURA SAN MARTÍN, 173-175




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Martín, 173-175.
Expediente	193-3.
Director de obra	Domingo Eceiza, maestro de obras.
Ejecutor	Tomás Altuna, marmolista.
Promotor	Ramón Larraya/ Solicita Tomás Altuna.
Cronología	1909-10-18.
Tipología de enterramiento	Tumba. Alto zócalo con losa central. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol. Bronce en argollas pintadas y remaches.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neogótico.
CE: Escultura	Cabecera tipo retablo localizando en la calle central la imagen del ángel intercesor.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Grafía tipo imprenta no desentona con el monumento. Sobre el gran zócalo de la sepultura se levantan pivotes a modo de flameros unidos por tirantes de tubo acotando el espacio.
Grado de Protección	Básico.