

SEPULTURA SAN PEDRO, 137-139




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Pedro, 137-139
Expediente	Expediente no localizado.
Director de obra	Posiblemente coincide con el ejecutor.
Ejecutor	Altuna, marmolista.
Promotor	Felipe e Isidoro Artaza
Cronología	C.1945.
Tipología de enterramiento	Panteón. Sepultura de perfil escalonado, losa central elevada. Desarrollo vertical de la cabecera abarcando la sepultura. Brazos acotándola.
Material	Caliza. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neobarroco.
CE: Escultura	Monumentalidad. Patetismo mediante el uso del mármol para la imagen del crucificado.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Placas de registro modernas. Grafía dorada. Todo ello desmerece el conjunto
Grado de Protección	Básico.