

SEPULTURA SAN PRUDENCIO, 005-011



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Prudencio, 005-011.
Expediente	188-3.
Director de obra	José de Goicoa, arquitecto.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	León Osácar. En 1906 se trasladan a San Vicente.
Cronología	1889-09-22.
Tipología de enterramiento	Capilla. (8,24m <sup>2</sup> )
Material	Arenisca. Óculo de vidrio emplomado. Hierro para el acceso.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Eclecticismo.
CE: Escultura	Severidad clásica. Predomina el motivo de círculo sobre círculo característica de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Pequeña cruz sobre el piñón del frontón.
CE: Vidrieras y forja	Óculo cerrado por vidriera emplomada en la cabecera. La tonalidad de sus motivos florales hace que al interior de la capilla, endiás luminosos, irradien una luz clara, idea del momento de gloria.
CE: Otros	Puerta en hierro sencilla de barrotes con un sencillo trabajo artístico de círculo y motivo floral. Cristal traslúcido.
Grado de Protección	Especial.