

SEPULTURA SAN PRUDENCIO, 214-216



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Prudencio, 214-216
Expediente	22-2
Director de obra	T. Altuna
Ejecutor	T. Altuna, marmolista.
Promotor	Francisca Urriza
Cronología	1917-11-19.
Tipología de enterramiento	Panteón. Desarrollo vertical de la cabecera. Acotada
Material	Caliza. Mármol. Bronce en argollas y remaches. Letras metálicas incrustadas en registro de la cabecera.
Estado de conservación	Bueno. Tres remaches uno completo. Faltan varias letras.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Imagen de Ángel esparciendo flores sobre la sepultura.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Grafía acorde al monumento.
Grado de Protección	Básico.