

SEPULTURA SAN PRUDENCIO, 243




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Prudencio, 243.
Expediente	198-2.
Director de obra	Diego Iturralde, constructor. (en San Ignacio 109-113 aparece como Yturralde)
Ejecutor	Diego Iturralde.
Promotor	Solicitante Diego Iturralde.
Cronología	1927-enero.
Tipología de enterramiento	Tumba sencilla con desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol placa de crucero y registro de finados.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neomedieval.
CE: Escultura	Lápida con cruz de brazos con remate trilobular en cuyo interior guardan un motivo floral todo ello como imagen del paraíso. En el crucero un medallón con el rostro de Cristo, coronado con la corona de espinas, en actitud resignada.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.