

SEPULTURA SAN VICENTE, 001



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Vicente, 001.
Expediente	189-5.
Director de obra	Benito Olasagasti, maestro de obras.
Ejecutor	Altuna.
Promotor	Vda. Baldomero Irigoyen / Solicita Benito Olasagasti
Cronología	1894-10-22.
Tipología de enterramiento	Tumba. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	La idea de la escena del ángel niño contrasta con el registro que lo acoge, fruto de una obra de reforma.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Grafía de la titularidad sin definir estilo mientras que el mensaje sobre el paramento moderno presenta una grafía estilo vasca.
Grado de Protección	Medio.