

SEPULTURA SAN VICENTE, 103-107




Imagen de la sepultura

Plano de localización

| | |
|----------------------------|--|
| Localización | San Vicente, 103-107 |
| Expediente | 191-3 |
| Director de obra | Domingo Eceiza, maestro de obras. |
| Ejecutor | T. Altuna, marmolista. |
| Promotor | Micaela Elizarán y Sarobe |
| Cronología | 1903-09-22 |
| Tipología de enterramiento | Panteón. Desarrollo vertical de la cabecera. Cercado. |
| Material | Caliza. Mármol. Bronce en argollas. |
| Estado de conservación | Bueno. |
| Personalidad relevante 1 | |
| CE: Arquitectura | Neogótico. |
| CE: Escultura | Sobre la cúpula del baldaquino la imagen del ángel que ha de anunciar el momento de gloria de la Resurrección. |
| CE: Vidrieras y forja | |
| CE: Otros | |
| Grado de Protección | Medio. |