

SEPULTURA SANTA CATALINA, 019



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Catalina, 019
Expediente	Expediente no localizado.
Director de obra	
Ejecutor	Monumento no firmado.
Promotor	
Cronología	C.1910
Tipología de enterramiento	Tumba. Desarrollo vertical de la cabecera
Material	Caliza roja. Mármol. Argollas en bronce. Plomo en la grafía.
Estado de conservación	Bueno
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Neomedieval.
CE: Escultura	Podemos hablar de una interpretación del gótico desde el punto de vista de un modernista. Diferente tonalidad del material idea vista en construcciones particulares de la ciudad de estilo modernistas. El interés decorativo también en el zócalo que cierra la fosa.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Grafía decorativa.
Grado de Protección	Medio.