

SEPULTURA SANTA CATALINA, 196



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Catalina, 196.
Expediente	191-3.
Director de obra	Matías Arteaga, maestro de obras.
Ejecutor	Bonifacio Eguren, cantero.
Promotor	Bonifacio Eguren.
Cronología	1903-10-20.
Tipología de enterramiento	Tumba. Con desarrollo vertical de la cabecera. Acotado.
Material	Caliza. Mármol. Hierro en balaustres y cadenas.
Estado de conservación	Desperfectos en crucifijo y registro.
Personalidad relevante 1	Francisco Eguren Muguruza, de Elorrio. Llega a la ciudad en 1867. Cantero, con almacén cerca de Polloe. A su muerte su mujer al frente del negocio y luego su hijo Bonifacio Eguren.
CE: Arquitectura	Modernismo.
CE: Escultura	Basado en el gusto por la molduración y suavidad de contornos. Una combinación de ambos son la base de su decoro. Toda su superficie se toma como registro. Sencilla cruz recortada sobre la cabecera Cristo crucificado en espacio rehundido.
CE: Vidrieras y forja	Balaustres torneados con remate de piñas, idea de paraíso, y unidos por cadenas.
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.