

SEPULTURA SANTA CATALINA, 237




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Catalina, 237
Expediente	194-1
Director de obra	Manuel Dominguez Barros
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Miguel Alonso
Cronología	1911-10-28
Tipología de enterramiento	Tumba. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Hormigón armado. Pintado en blanco.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Miguel Alonso vivía en Alameda, 7-1º
CE: Arquitectura	Secesión.
CE: Escultura	Obelisco. La hiedra florida se adhiere a la superficie del monumento alcanzando la cruz, recuerdo del modernismo. Elementos pinjantes. Losa a dos aguas.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.