

SEPULTURA SANTA CLARA, 223




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa Clara, 223.
Expediente	22-2.
Director de obra	Augusto Aguirre, arquitecto.
Ejecutor	Hijos de M. de Aguirre, marmolistas.
Promotor	No se especifica en el expediente.
Cronología	1917-10-15.
Tipología de enterramiento	Sencilla sepultura con desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Symbolista.
CE: Escultura	Desolación y nostalgia sentidas por la partida del ser querido sin embargo, guarda en sí la esperanza de una certera floración. Donde hoy contemplamos sólo hojas, florecerá erguida la blanca cala o lirio de agua.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.