

SEPULTURA SANTA MARÍA, 002




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa María, 002
Expediente	2210-15.
Director de obra	José de Goicoa, arquitecto.
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Manuela Alcain, viuda de Nemesio Aurrecoechea.
Cronología	1892-10-19.
Tipología de enterramiento	Tumba. Desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Caliza.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Hijo de Joaquín Aurrecoechea y de Teresa O'Heyne. Ver sepultura San Lorenzo, 047-9. Alcalde de San Sebastián durante el periodo 1881-1885. Participa en los negocios familiares.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Sencilla cruz sobre zócalo. En éste se registran los finados en una placa recortada, adaptada al perfil del zócalo.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.