

SEPULTURA SANTA MARÍA, 063



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa María, 063
Expediente	18-2
Director de obra	José de Goicoa, arquitecto
Ejecutor	No se especifica en el expediente.
Promotor	Familia Barcaiztegui. Solicita José de Goicoa.
Cronología	1896-10-18.
Tipología de enterramiento	Tumba con desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Arenisca. Caliza. Hierro. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	El director de la obra, José de Goicoa tiene por 2º apellido Barcáiztegui ¿es posible que exista relación entre ellos? Además no es muy habitual que Goicoa pida la licencia de construir y aquí lo hace. No existe relación de finados en la placa.
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Esquematización del perfil de templo clásico. Remate de frontón triangular relacionarlo con la idea de la ascensionalidad. Austeridad ornamental. Interesa el símbolo de la cruz, recortada y elevándose sobre el monumento, como elemento intercesor.
CE: Vidrieras y forja	Gruesas cadenas para acotar el espacio uniendo balaustres con decoración de piñas.
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.