

SEPULTURA SANTA MARÍA, 112




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa María, 112.
Expediente	187-6.
Director de obra	Julián Sarasola, maestro de obras.
Ejecutor	Marcial de Aguirre, escultor.
Promotor	Viuda e hijos de Francisco Atorrasagasti.
Cronología	1886-10-12
Tipología de enterramiento	Sencilla sepultura de losa a dos aguas y dividida en dos bloques con desarrollo vertical de la cabecera.
Material	Mármol. Caliza.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Sobre alto pedestal se eleva, una sencilla cruz a imitación de la idea del monte Gólgota.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Medio.