

SEPULTURA SANTA MARÍA, 124-126



Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	Santa María, 124-126.
Expediente	188-8.
Director de obra	Benito Olasagasti.
Ejecutor	No se contempla en el expediente. Ni se firma el monumento.
Promotor	
Cronología	1891-10-7.
Tipología de enterramiento	Sepultura doble de losas a dos aguas, partidas. Comparten cabecera con desarrollo vertical.
Material	Arenisca. Mármol en placas de registro.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	Estela funeraria. Remate en frontón curvo, idea de espacio celeste, y sobre él la cruz de sencilla basa.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Se han añadido medias placas sobre las losas antiguas para registro de finados.
Grado de Protección	Especial.