

SEPULTURA SAN IGNACIO, 104




Imagen de la sepultura

Plano de localización

Localización	San Ignacio, 104.
Expediente	192-4.
Director de obra	Domingo Eceiza, maestro de obras.
Ejecutor	T. Altuna.
Promotor	Familia Galdos.
Cronología	1907-04-19.
Tipología de enterramiento	Sepultura con desarrollo vertical en la cabecera.
Material	Mármol. Plomo. Granito gris pulido.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	
CE: Arquitectura	Clasicismo.
CE: Escultura	En escenario rocoso se eleva la cruz de mármol de tronco de árbol. Se recoge el momento en el que un ángel niño-vestido- se dispone a colocar el sudario, que ha servido para el descendimiento de Cristo, sobre la cruz. Imagen que hablaría del triunfo de Jesucristo sobre la muerte.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	Plomo para la grafía. Ésta en armonía con el monumento. En su reutilización se ha eliminado la losa original por otra de granito gris.
Grado de Protección	Básico.