


SEPULTURA SAN MARTÍN, 000EF



Imagen de la sepultura



Plano de localización

Localización	San Martín, 000EF.
Expediente	24-2
Director de obra	T. Altuna.
Ejecutor	T. Altuna.
Promotor	Familia Barroso
Cronología	1921-03-28.
Tipología de enterramiento	Panteón. Desarrollo vertical de la cabecera. En el plano no aparece acotado por pivotes.
Material	Caliza. Mármol.
Estado de conservación	Bueno.
Personalidad relevante 1	Antonio Barroso. Antonio Vega de Seoane y Echeverría. Antonio Seoane Barroso.
CE: Arquitectura	Secesión.
CE: Escultura	Versión sencilla del movimiento. Pivotes con detalles de placas recortadas y unidos mediante tirantes tubulares. Cruz desornamentada.
CE: Vidrieras y forja	
CE: Otros	
Grado de Protección	Básico.